

ÜBER 18 TONNEN

BEFUND DER HAUPTUNTERSUCHUNG

Alter	1	2	3	4	5
Laufleistung in Tkm	93	181	273	359	422
Ohne Mängel	77,2%	63,9%	57,8%	52,5%	47,6%
Geringe Mängel	17,7%	24,6%	28,9%	30,6%	33,6%
Erhebliche Mängel	5,1%	11,4%	13,2%	16,7%	18,4%

MÄNGELANALYSE

Karosserie/Fahrwerk

Rahmen/Tragende Teile – Korrosion (auch Hilfsrahmen)	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
Lenkungsspiel	0,6%	2,2%	3,3%	4,5%	5,9%
Vorderachse	0,5%	0,8%	1,2%	1,6%	2,1%
Hinterachse	0,5%	0,9%	1,8%	2,5%	3,1%

Lichtanlage

Beleuchtungsanlage	10,2%	15,6%	19,0%	21,1%	22,4%
Vordere Beleuchtungseinrichtungen	2,7%	4,9%	6,5%	7,8%	7,9%
Hintere Beleuchtungseinrichtungen	6,4%	8,8%	10,4%	11,2%	11,9%
Blinker/Warnblinker	0,8%	2,1%	2,5%	3,1%	3,4%
Umriss-/Spurhalte-/Seitenmarkierungsleuchten	4,5%	6,9%	7,9%	9,8%	10,1%
Rückstrahler – vorn/seitlich/hinten	0,5%	0,7%	0,9%	1,0%	1,3%

Bremsanlage

Fußbremse Wirkung	0,4%	0,7%	1,0%	1,4%	2,3%
Betriebsbremsanlage – vorn	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
Betriebsbremsanlage – hinten	0,3%	0,5%	0,7%	1,1%	1,9%
Bremsventile/Bremskraftregler – Funktion/Einstellung	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,6%
Bremstrommeln/Bremsscheiben	0,2%	0,8%	2,0%	2,8%	3,1%
Bremsleitungen	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Bremsschläuche	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%

Antriebsstrang

Motor/Antrieb	1,8%	2,7%	3,9%	5,1%	7,4%
Motormanagement / Abgasreinigungssystem	0,4%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%
Kraftstoff-/Gasanlage-Leitung/Tank	0,1%	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%
Auspuffanlage	0,2%	0,4%	0,7%	1,1%	3,0%

Sicht

Spiegel/Scheiben/Sonnenblende	1,7%	2,9%	4,6%	4,9%	5,2%
-------------------------------	------	------	------	------	------